

検査結果

令和7年度

場所	上阿井 福寿水	出雲坂根駅 延命水	八川 舞茸直売所
検査日	R8.2.18	R8.2.18	R8.2.18
採取時気温	7.5°C	4.1°C	3.4°C
採取時水温	12.0°C	6.8°C	6.3°C
採取時天候	晴	晴	晴

検査項目	上阿井 福寿水 検査結果	出雲坂根駅 延命水 検査結果	八川 舞茸直売所 検査結果	基準値
一般細菌	0	0	0	100個/ml以下
大腸菌	陰性	陰性	陰性	検出されないこと
亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/l以下
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	0.26	0.74	0.74	10mg/l以下
塩化物イオン	7.4	6.8	6.8	200mg/l以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	18.1	10.2	10.4	300mg/l以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3mg/l以下
PH値	6.4	6.4	6.4	5.8～8.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下