検査結果　　令和8年度

場所	上阿井　福寿水	出雲坂根駅　延命水	八川　舞茸直売所
検査日	R8.11.9	R8.11.9	R8.11.9
採取時気温	12.0℃	9.0℃	10.0℃
採取時水温	13.0℃	14.0℃	14.0℃
採取時天候	曇り	曇り	曇り

検査項目	上阿井　福寿水 検査結果	出雲坂根駅　延命水 検査結果	八川　舞茸直売所 検査結果	基準値
一般細菌	0	0	0	100個/ml以下
大腸菌	陰性	陰性	陰性	検出されないこと
亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/l以下
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	0.35	0.82	0.71	10mg/l以下
塩化物イオン	7.2	5.9	5.2	200mg/l以下
カルシウム、マグネシウム 等（硬度）	19.2	14.1	9.8	300mg/l以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3未満	0.3未満	0.3	3mg/l以下
PH値	6.5	6.4	6.3	5.8～8.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下